



### Type 440XH – Acier inoxydable martensitique

Caractéristiques et particularités

Cet acier est l'acier Micro-Melt 440 XH de Carpenter. Il est élaboré VIM sous vide, atomisé et consolidé selon la technique de la métallurgie des poudres Micro-Melt de Carpenter. In en résulte une microstructure remarquablement fine. La teneur en C de 1.60% favorise sa capacité de durcissement jusqu'à 65 HRc. Comparé à la nuance AISI 440C, il présente des carbures plus fins et uniformément répartis. Il en résulte des résistances à l'usure et à l'émoussement plus élevées. La résistance à la corrosion est comparable à celle de l'acier CHRONIFER® 17C, AISI 440C.

**Utilisations** 

L'acier CHRONIFER® M-17- XH est bien indiqué pour la production de composants pour roulements, engrenages, vannes à bille, instruments médicaux, chirurgicaux et pour l'art dentaire, outils contendants, buses, axes etc. de tous types.

**Normes** 

Numéro matière

ΕN DIN

AISI/SAE/ASTM

ASTM AMS 5630J

NF JIS

Composition chimique

(%pds)

**UNS** 

**Dimensions et** tolérances C Si Mn S Cr Ni Mo V Fe 1.60 0.40 0.50 ≤0.040 ≤0.040 16.0 0.35 0.80 0.45 solde

Barres Ø min. 4.76 mm: ISO h7-h8 Barres Ø max. 12.70 mm: ISO h7-h8

Mal rond: max. ½ tolérance du diamètre

Exécutions et Conditions de livraison

barres, 3 m (+50/0 mm) Standard:

 Barres Ø 4.76-12.70: laminées à chaud, recuites, meulées, polies,

pointée et chanfreinées

Contrôle anti-fissures par courant de Foulcault

EN10277-1, Tableau 1

Propriétés mécaniques

état: recuit

Autres exécutions sur demande

Autres tolérances sur demande

-	Limite él. R <sub>0.2</sub>	Résistance Rm	Allongement	Striction	Dureté H <sub>BN</sub>	-
	471 MPa	864 MPa	10.2%	16.0%	230-255	

Capacité de durcissement jusqu'à 65 HRc (Valeur moyenne de 64.4)

Dimensions standards en stock: voir Programme de livraison

Disponibilité

Usinabilité: difficile à passable

état: recuit doux

Conditions de coupe

Vitesse de coupe:  $V_c \approx 20 - 30 \text{ m/min}$ Lubrifiant: choix individuel

 Les conditions de coupe optimales sont fonction de la machine-outil, des outils de coupe, de la taille du copeau, du lubrifiant et des tolérances et/ou de l'état de surface à réaliser.





### Type 440XH – Acier inoxydable martensitique

**Formage** 

A chaud: forgeage: 950 – 1100°C, préférablement >1020°C, refroidissement lent

Chauffage lent jusqu'à 850°C, puis rapide jusqu'à la température de for-

mage

À froid: très difficile, peu réalisable, également après recuit 750 – 825°C, refroidis-

sement lent

Rm après recuit: max. 760 MPa

Soudage

difficile, pas recommandé

Recuit

Recuit doux:

780 – 840°C / 2-4h/ refroidissement au four 30°C/h jusqu'à 600°C

**Trempe** 

Trempe primaire: 1000–1050°C, refroidissement rapide dans l'huile ou à l'air ou gaz Option: Trempe secondaire par le froid

- La valeur de la dureté la plus élevée de 65 HRc ne peut être obtenue que par la transformation de l'austénite résiduelle lors d'un traitement par le froid, trempe secondaire.
- La trempe secondaire doit être faite dans le délai le plus court possible après la trempe primaire.
- -20 à -80°C/12 48h, préférablement -80°C/12 24h ou par un traitement cryogénique à:
- -196°C/6 12h, refroidissement étagé ou lent pour éviter une fissuration éventuelle par choc thermique. <u>Plus d'info.</u>

Revenu


Selon besoins, voir diagrammes de revenu Figures 1-4

Le domaine de température de 400 – 580°C doit être évité, suite au risque potentiel de fragilisation.

Minderung der Korrosionsbeständigkeit zu vermeiden.

### Figure 1 Diagramme de revenu

Hardness HRc







### Type 440XH – Acier inoxydable martensitique

Figure 2 Diagramme de revenu Dureté au revenu Trempe 1038°C





Figure 3 Diagramme de revenu Dureté de revenu Trempe 1066°C



#### Références

Les valeurs numériques à la base des Figures 1-5 ont été publiées comme suit:

- Improved Processing of High Alloy Steels for Wear Components in Energy Generation Systems, Transportation and Manufacturing Systems. ORNL/TM-2012/520, 30 September 2013
- Technical Data Sheet, Carpenter Stainless Type 440C, September 01 2009
- Alloy data, Carpenter 2002





## Type 440XH – Acier inoxydable martensitique

Figure 4 Diagramme de revenu Dureté de revenu





Figure 5 Types de carbures





Taille des carbures

Acier 440-XH:- max 5 µm

Traitements thermiques

Traitements thermiques:

Austénisation

Température de trempe: 1052°C/25min/huile

Traitement par le froid: -73° à -196°C/≥1h/réchauffement à l'air

Revenu: 177°C/1h/Refroidissement à l'air

Propriétés mécaniques Etat: recuit Limite élastique R<sub>0.2</sub>: 471 MPa, 230-255 HBN

Résistance Rm: 864 MPa Allongement A: 10.2 % Striction RA: 16 %





### Type 440XH – Acier inoxydable martensitique

#### **Microstructures**

Etat de livraison "recuit": Ferrite + carbures

- Microstructure pour l'usinage: recuit doux, Ferrite + carbures Microstructure pour le polissage optimal: Martensite détendue
- Microstructure pour le polissage: Martensite détendue, martensite + carbures

#### **Polissage**

Apte au polissage spéculaire. Dépendance marquée à la présence, nombre, taille et distribution des carbures primaires résiduels non-dissous. Si ceux-ci sont trop grossiers, le polissage spéculaire peut être rendu plus difficile.

Optimal: après trempe et revenu

#### Marquage laser

La chaleur de développée dans la HAZ (Heat Affected Zone) peut influencer négativement la microstructure et abaisser sa résistance à la corrosion. Plus d'info.

#### Décapage et Passivation

Il est recommandé de choisir des procédures et des produits de décapage et de passivation effectivement adaptés aux aciers inoxydables martensitiques.

 Pour éviter le phénomène de "flash back", il est recommandé de toujours effectuer un décapage avant le traitement de passivation. <u>Plus d'info</u>

# Résistance à la corrosion

Optimale: Etat trempé revenu. Surfaces propres, polies fines et passivées.

Les oxydations colorées et/ou de calamine abaissent la résistance à la corrosion.
 Ces formations d'oxydes doivent être éliminées mécaniquement ou chimiquement.

Acide nitrique	moderat	Acide sulfurique	limitée	
Acide phophorique	limitée	Acide acétique	limitée	
Hydroxyde de sodium	moderat	Salt Spray	limitée	
Humidité	bonne			
Environnement	résistant	Environnment	résistant	
industriel doux		ménager normal		

### Précautions élémentaires

- La protection la plus simple est de garder constamment les surfaces propres et polies.
- Veiller à éviter le séchage de résidus d'emploi adhérant sur la surface avant le nettoyage lavage des pièces ou des instruments.
- N'employer que des solutions de désinfection, de nettoyage et de lavage sans chlore.
  Plus d'info.

### Propriétés physiques (≈ AISI 440C)

Propriétés	Unité	Température (°C)				
		20	200	300	400	500
Densité	g cm <sup>-3</sup>	7.62				
Module de Young E	GPa	215			190	
Module de compression	GPa	236				
Résistance électrique	$\Omega$ mm <sup>2</sup> m <sup>-1</sup>	0.70				
Coefficient de dilatation	m m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	20-100°C	20-200°C	20-300°C	20-400°C	20-500°C
	10 <sup>-6</sup>	10.1	10.5	10.8	11.2	
Conductibilité thermique	W m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	15.5				
Chaleur spécifique	J kg <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	460				
Intervalle de fusion	°C					
Magnétisme	Ferromagnétique, peut être magnétisé. Plus d'info.					

Renonciation: Les informations et données de cette fiche technique ne sont qu'indicatives. Elles ne sont pas un mode d'emploi. Celui-ci doit être établi dans chaque cas par l'utilisateur de la matière.